

序

本書はトヨタ MR 2 のモデルチェンジに伴う開発のねらい、主要装備の概要、新機構の構造・作動など技術的内容を主体に説明したものです。

また、解説書の編集に当っては、特に知りたい新機構・新装備をイエローページとしました。

本書を十分ご熟読いただき、下記関連資料と併せて今後のサービス活動にご活用ください。

■関連資料

品名	品番	発行年月
トヨタ MR 2 修理書	62323	1989年10月
3S-GELU エンジン修理書	62264	1984年6月
S50・51・52・53 トランスアクスル修理書	62687-1	1987年1月
E51 トランスアクスル修理書	63214	1986年8月
A241E オートマチックトランスアクスル修理書	62698-1	1986年12月
トヨタ MR 2 配線図集	67331	1989年10月

1. 本書は1989年10月現在の生産車両を対象に解説しております。その後の生産車両につきましては、仕様の変更などにより本書の内容と異なることがありますので、あらかじめご承知おき下さい。

2. 本書の電気回路図には3種類のヒューズ記号が使用されています。

▶記載記号の内容

ヒューズ名称	記号	用途	使用容量(A)
1 H-FUSE	 CD0430	従来のF-L	30, 40, 60, 80, 100
2 M-FUSE	 CD0431	新採用、サーキットブレーカー代用	30, 40
3 L-FUSE	 CD0432	従来からの一般FUSE	5, 7.5, 15, 20, 30

1989年10月

トヨタ自動車株式会社
サービス部